

Dênio Thomas Leal Ferreira										Cliente: Prefeitura Municipal de Divino																	
CREA-MG:57.412/D										Obra: Elaboração de Projetos do Centro de Cultura																	
Rua Antônio Wellerson , 790 - B. Santo Antônio - Manhuaçu - MG										Local: Rua Atratino Vítor de Oliveira, 227, Divino-MG																	
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	MG										Nº /									
								Furo SP 02 Cota 0,00										30 cm finais 30 cm iniciais									
SPT - Standart Penetration Test								0										10 20 30 40 50									
Camadas - Classificação dos solos																											
	TC			6	6			Silte Argilo-Arenoso Cor Cinza , Média																			
	TH			7	7		3,00	Areia Grossa Siltosa Cor Variegada , Medianamente Compacta																			
		-5		7	8		4,00																				
				8	9																						
				9	7																						
				12	14																						
				14	17																						
				15	18																						
		-10		22	33		10,00																				
	CA			33	49		11,00	Não Recuperada																			
				50	50			↑ Furo terminado e impenetrável a percussão com 11,00 m .																			